

Prüfprotokoll 425 / 10633 - 2009 - 015

SICHERHEITSTECHNISCHE BEURTEILUNG

VON KINDERSPIELPLÄTZEN

Prüfdatum: 06.10.2009

Auftraggeber: Stadt Schwarzenbek
Bauamt
Ritter-Wulf-Platz 1
21493 Schwarzenbek

Anlagenbezeichnung: 7003
Löwenzahnweg

Öffentlicher Kinderspielplatz

Anlagenteil	Beschreibung	
Gesamtanlage	Hinweisschilder (Verkehrszeichen Nr. 136 oder 325) auf den angrenzenden Straßen sind nicht erforderlich, da der Spielplatz abseits gelegen ist.	
	Abgrenzungen der Spielplatzfläche durch Wälle und Parkwege.	
	Eine Sicherung des Zuganges durch Parkwege ist vorhanden.	
	Eine Beschilderung des Hunde-Verbotes ist vorhanden.	
	Sitzgelegenheiten sind vorhanden Abfallbehälter sind vorhanden.	

Prüfprotokoll 425 / 10633 - 2009 - 015

Anlagenteil	Beschreibung	
Gesamtanlage	Bodenbeschaffenheit: Ungebunden, gebunden durch Grand, Rasen und Sand.	

Anlagenteil	Feststellungen	M-K 0/1/2
Gesamtanlage	Die Bepflanzung der Abgrenzungen und auf dem Spielplatz muß hinsichtlich eventueller Giftigkeit von dem zuständigen Gärtner regelmäßig überprüft werden.	

Spielgerät	Feststellung	M-K 0/1/2
2 Wackelgeräte - Küken, Elefant -	Innerhalb des Sicherheitsfreiraumes von 1 m um das Gerät herum, liegt bei beiden Geräten die Betonkante der Sandflächeneinfassung – Geräte umsetzen.	1
1 Spieltisch	Die Ecken des äußeren Tischbrettes stehen spitz hervor, das Brett ist abgekippt – Ecken runden, Brett neu fixieren.	1
1 Spielturm mit Sand- aufzug	Die Kinder können von unten in die Umlenkung des Sandaufzuges greifen – Öffnung verschließen.	1
	Der Ständer zwischen Rutsche und Sandrutsche ist im Boden morsch – erneuern.	1
	Der Ständer zwischen Leiter und Schaukel ist im Boden morsch – in Kürze erneuern.	1
	Beim Leiteraufstieg sind die Kanten der Halbrundhölzer im Griffbereich nicht gerundet – Kanten runden.	1

Prüfprotokoll 425 / 10633 - 2009 - 015

1	Doppelschaukel - Holz, ca. 2,3 m -	Ohne Beanstandungen.	
1	Sandfläche - Spielgerät -	Ohne Beanstandungen.	
1	Indianerdorf mit Tipis, Hockern und Totem- fahl	Der Totemfahl ist im Boden fast aufgefault – tiefer setzen oder zusätzlich stützen. Bei dem näher zum Cowboyfort liegenden Tippis hat ein Ständer eine stark splittrige Oberfläche – glätten.	2 1
1	Spielanlage mit 3 Tür- men, 2 starren Brü- cken, Kletternetz sowie Kletterstange und Klet- terwand "Cowboyfort"	Beim Turm neben dem Kletternetz wird der Ständer zwischen Leiter und starrer Brücke im Boden morsch, wegseitig werden beide Ständer im Boden morsch. Beim Mittelturm ist der Ständer links der Leiter (äuße- res Eck) im Boden leicht morsch. Beim heckenseitigen Ende der Spielanlage ist der Ständer rechts der Leiter im Boden leicht morsch. Bei der mittleren, starren Brücke ist beim Leiterauf- stieg die oberste Sprosse herausgebrochen – hervor- stehende Reste entfernen. Bei der wegseitigen Kletterwand sind zwei Elemente herausgebrochen, die Reste stehen spitz und scharf- kantig hervor – Reste entfernen, Elemente eventuell erneuern. Bei beiden Kletterwänden sind einige Elemente ent- weder morsch oder stark aufgerissen – erneuern. Beim Turm neben dem Kletternetz sind mehrere Bo- denbretter der oberen Plattform an den Stirnseiten stark morsch, bei der starren Brücke zwischen den beiden Türmen sind ebenfalls mehrere Bodenbretter stark morsch - morsche Bretter erneuern. Bei der heckenseitigen, starren Brücke sind diverse Bodenbretter an den Stirnseiten stark morsch, einige halb aufgefault – morsche Bretter erneuern.	0 0 0 1 2 1 1 2
1	Sandfläche - Cowboyfort -	Ohne Beanstandungen.	

Prüfprotokoll 425 / 10633 - 2009 - 015

Mängelkategorie M K:

MK 0	Anmerkung / Hinweis
MK 1	Beanstandungen ohne aktuelle Unfallgefahr ! Behebung bei den nächsten geplanten Instandsetzungsarbeiten.
MK 2	Beanstandung einer akuten Gefahrenstelle ! Instandsetzung ist sofort erforderlich !

Die Prüfung erfolgte nach den allgemein anerkannten Regeln der Sicherheitstechnik, unter Berücksichtigung der DIN-Normen DIN EN 1176, DIN EN 1177, DIN EN 294, DIN 18034, sowie der GUV-Vorhaben 16,4 und 26,14

Norderstedt, den 14.11.2009

DEKRA Automobil GmbH
Sicherheitstechnischer Dienst

Dipl.-Ing. (FH) Serge Kattau

