

Prüfprotokoll 425 / 10633 - 2009 - 001

SICHERHEITSTECHNISCHE BEURTEILUNG
 VON KINDERSPIELPLÄTZEN

Prüfdatum: 11.12.2009
 Auftraggeber: Stadt Schwarzenbek
 Bauamt
 Ritter-Wulf-Platz 1
 21493 Schwarzenbek

STADT SCHWARZENBEK
 Eing.: 30. DEZ. 2009
 Fachbereich

Anlagenbezeichnung: 7013
 Kinderspielplatz Verbrüderungsring „Hochhäuser“

Öffentlicher Kinderspielplatz

Anlagenteil	Beschreibung	
Gesamtanlage	Hinweisschilder (Verkehrszeichen Nr. 136 oder 325) auf den angrenzenden Straßen sind nicht erforderlich, da der Spielplatz am Ende einer Sackgasse und abseits gelegen ist.	
	Abgrenzungen der Spielplatzfläche durch Pflanzungen und Gebäude.	
	Eine Sicherung der Zugänge durch Grünflächen ist vorhanden.	
	Eine Beschilderung des Hunde-Verbotes ist vorhanden.	
	Sitzgelegenheiten sind vorhanden Abfallbehälter sind vorhanden.	

Prüfprotokoll 425 / 10633 - 2009 - 001

STADT SCHWARZENBEK
Eing.: 30. DEZ. 2009
Fachbereich

Anlagenteil	Beschreibung	
Gesamtanlage	Bodenbeschaffenheit: Ungebunden, gebunden durch Rasen und Sand.	

Anlagenteil	Feststellungen	M-K 0/1/2
Gesamtanlage	Die Bepflanzung der Abgrenzungen und auf dem Spielplatz muß hinsichtlich eventueller Giftigkeit von dem zuständigen Gärtner regelmäßig überprüft werden.	

Spielgerät	Feststellung	M-K 0/1/2
1 Doppelschaukel - Holz, ca. 2,6 m -	Die Pfeilung der Ketten ist bei beiden Sitzen nicht ausreichend – bei beiden Sitzen Lagerpunkte jeweils um ca. 10 cm weiter auseinander setzen.	1
	Die Sitze sind beschädigt, die Gummierung reißt ein – in Kürze erneuern.	1
1 Spielanlage mit Zentralturm, Hangelstrecke, Rampenaufstieg, Balkenaufstieg, Netzaufstieg und Kletterwand	Bei der Hangelstrecke ist beim turmseitigen Querbalken die leiterseitige Verschraubung lose – nachziehen.	1
1 Wippe - 4-sitzig -	Bei einem Lagerdeckel fehlt eine Schraube – neu einbauen.	1
	Bei der Wippbalkenbefestigung am Lager ist eine splittrige Schadstelle – glätten.	1
	Die Wippbalkenaufnahme des Lagers ist leicht verzogen.	0

Prüfprotokoll 425 / 10633 - 2009 - 001

1	Balancierbalken auf Federn	Ohne Beanstandungen	
1	Schlepperreifen	Ohne Beanstandungen	
1	Wackelgerät - Kleeblatt -	Ohne Beanstandungen	
1	Sandkiste - Holzfassung, ca. 1,5 m x 2,0 m -	Bei den Sitzbrettern sind die Eckpunkte nicht gerundet – Ecken runden.	1
1	Sandfläche - Spielgeräte -	Ohne Beanstandungen	
1	Bolzplatz	Der Platz wird uneben.	0
2	Kleinfeldtore	Ohne Beanstandungen Beide Tore sind fest im Boden verankert.	

STADT SCHWARZENBEK
 Eing.: 30. DEZ. 2009
 Fachbereich

Mängelkategorie M K:

MK 0	Anmerkung / Hinweis
MK 1	Beanstandungen ohne aktuelle Unfallgefahr ! Behebung bei den nächsten geplanten Instandsetzungsarbeiten.
MK 2	Beanstandung einer akuten Gefahrenstelle ! Instandsetzung ist sofort erforderlich !


Prüfprotokoll 425 / 10633 - 2009 - 001

Die Prüfung erfolgte nach den allgemein anerkannten Regeln der Sicherheitstechnik, unter Berücksichtigung der DIN-Normen DIN EN 1176, DIN EN 1177, DIN EN 294, DIN 18034, sowie der GUV-Vorhaben 16,4 und 26,14

Norderstedt, den 22.12.2009

DEKRA Automobil GmbH
Sicherheitstechnischer Dienst

Dipl.-Ing. (FH) Gerd Kartau



STADT SCHWARZENBEK
Eing.: 30. DEZ. 2009
Fachbereich