

Prüfprotokoll 425 / 10633 - 2009 - 003

SICHERHEITSTECHNISCHE BEURTEILUNG  
 VON KINDERSPIELPLÄTZEN

Prüfdatum: 11.12.2009

Auftraggeber: Stadt Schwarzenbek  
 Bauamt  
 Ritter-Wulf-Platz 1  
 21493 Schwarzenbek

Anlagenbezeichnung: 7018  
 Kinderspielplatz Kirchenzentrum

STADT SCHWARZENBEK  
 Eing.: 30. DEZ. 2009  
 Fachbereich

Öffentlicher Kinderspielplatz

Anlagenteil	Beschreibung	
<b>Gesamtanlage</b>	Hinweisschilder (Verkehrszeichen Nr. 136 oder 325) auf den angrenzenden Straßen sind nicht erforderlich, da der Spielplatz abseits gelegen ist.	
	Abgrenzungen der Spielplatzfläche durch Pflanzungen.	
	Eine Sicherung der Zugänge durch Wohnwege ist vorhanden.	
	Eine Beschilderung des Hunde-Verbotes ist vorhanden.	
	Sitzgelegenheiten sind vorhanden Abfallbehälter sind vorhanden.	

STADT SCHWARZENBEK

Eing.: 30. DEZ. 2009

Fachbereich

Prüfprotokoll 425 / 10633 - 2009 - 003

Anlagenteil	Beschreibung	
Gesamtanlage	Bodenbeschaffenheit: Ungebunden, gebunden durch Rasen und Sand.	

Anlagenteil	Feststellungen	M-K 0/1/2
Gesamtanlage	Die Bepflanzung der Abgrenzungen und auf dem Spielplatz muß hinsichtlich eventueller Giftigkeit von dem zuständigen Gärtner regelmäßig überprüft werden.	
		0

Spielgerät	Feststellung	M-K 0/1/2
1 Wackelgerät - Vogel -	Das rechte Distanzstück zwischen der Sitzplattenaufnahme und dem Seitenteil ist morsch – in Kürze erneuern.	1
1 Sandfläche - Wackelgerät -	ohne Beanstandungen	
1 Wippe - 4-sitzig -	ohne Beanstandungen	
1 Sandfläche - Wippe -	ohne Beanstandungen	
1 Balancierbalken	Die Ständer sind im Boden halb aufgefault - erneuern.  Der Balken wird von innen her morsch.	1  0

STADT SCHWARZENBEK  
 Eing.: 30. DEZ. 2009  
 Fachbereich

Prüfprotokoll 425 / 10633 - 2009 - 005

1	Sandfläche -Balancierbalken-	ohne Beanstandungen	
1	Wackelgerät - Auto -	ohne Beanstandungen	
1	Sandfläche - Wackelgerät -	ohne Beanstandungen	
1	Sandkiste - Holzfassung, ca. 3 m x 3 m -	Bei den Sitzbrettern sind die Eckpunkte nicht gerundet – Ecken runden.	1
1	Bockrutsche - Stahl, ca. 1,9 m -	ohne Beanstandungen	
1	Wackelgerät - Ente -	ohne Beanstandungen	
1	Einfachschaukel mit Sprossenwand und Kletternetz -Holz/Stahl, ca. 2,1 m-  <i>ausbauen und durch neue ersetzen</i>	Der Sicherheitsabstand der Schaukel beträgt nach vorne und hinten 3,5 m. Der Abstand zum Bauwerksgerüst beträgt 4 m und die unzulässige Überschneidung der beiden Sicherheitsbereiche damit ca. 1,0 m - in Schaukel absprungsicheren Sitz verbauen oder Schaukel umsetzen.  Alle vier Schaukelständer sind im Boden halb aufgefällt – erneuern.  Beim Kletternetz und bei der Sprossenwand ist jeweils der äußere Ständer im Boden morsch bis stark morsch – erneuern.  Das Kletternetz wurde beschädigt – Schadstelle z. B. mit Gewebeklebeband sichern.	1  2  1
1	Bauwerksgerüst mit Sandaufzügen und Sandrutschen	Bei den Umlenkrollen der Sandaufzüge fehlen die stirnseitigen Abdeckungen – einbauen.  Auf der Seite der Parkplätze ist der Ständer links der Leiter im Boden morsch – in Kürze erneuern.  Bei der wegseitigen Sandrutsche fehlt ein Seitenteil – neu einbauen.	1  1  1

STADT SCHWARZENBEK  
 Eing.: 30. DEZ. 2009  
 Fachbereich

Prüfprotokoll 425 / 10633 - 2009 - 003

1	Sandfläche - Schaukel/Bauwerksgerüst-	ohne Beanstandungen	
1	Bolzplatz	ohne Beanstandungen	
1	Kleinfeldtor - Holz -	ohne Beanstandungen	

**Mängelkategorie M K:**

<b>MK 0</b>	Anmerkung / Hinweis
-------------	---------------------

<b>MK 1</b>	Beanstandungen <b>ohne</b> aktuelle Unfallgefahr ! Behebung bei den nächsten geplanten Instandsetzungsarbeiten.
-------------	--

<b>MK 2</b>	Beanstandung einer <b>akuten Gefahrenstelle</b> ! Instandsetzung ist sofort erforderlich !
-------------	---

Die Prüfung erfolgte nach den allgemein anerkannten Regeln der Sicherheitstechnik, unter Berücksichtigung der DIN-Normen DIN EN 1176, DIN EN 1177, DIN EN 294, DIN 18034, sowie der GUV-Vorhaben 16,4 und 26,14

Norderstedt, den 22.12.2009

DEKRA Automobil GmbH  
 Sicherheitstechnischer Dienst  
 Dipl.-Ing. (FH) Serge Kattau

