

Prüfprotokoll 425 / 10633 - 2009 - 017

**SICHERHEITSTECHNISCHE BEURTEILUNG**

**VON KINDERSPIELPLÄTZEN**

Prüfdatum: 12.12.2009

Auftraggeber: Stadt Schwarzenbek  
Bauamt  
Ritter-Wulf-Platz 1  
21493 Schwarzenbek

Anlagenbezeichnung: 7010  
Tegelkuhl  
(Im Uhlenhorst)

STADT SCHWARZENBEK  
Eing.: 30. DEZ. 2009  
Fachbereich

Öffentlicher Kinderspielplatz

Anlagenteil	Beschreibung	
<b>Gesamtanlage</b>	Hinweisschilder (Verkehrszeichen Nr. 136 oder 325) auf den angrenzenden Straßen sind nicht vorhanden.	
	Abgrenzungen der Spielplatzfläche durch Stahlmattenzäune.	
	Eine Sicherung der Zugänge durch Barrieren ist vorhanden.	
	Eine Beschilderung des Hunde-Verbotes ist vorhanden.	
	Sitzgelegenheiten sind vorhanden Abfallbehälter sind vorhanden.	

Prüfprotokoll 425 / 10633 - 2009 - 017

STADT SCHWARZENBEK  
Eing.: 30. DEZ. 2009  
Fachbereich

Anlagenteil	Beschreibung	
Gesamtanlage	Bodenbeschaffenheit: Ungebunden, gebunden durch Rasen und Sand.	

Anlagenteil	Feststellungen	M-K 0/1/2
Gesamtanlage	Die Bepflanzung der Abgrenzungen und auf dem Spielplatz muß hinsichtlich eventueller Giftigkeit von dem zuständigen Gärtner regelmäßig überprüft werden.	

Spielgerät	Feststellung	M-K 0/1/2
1 Doppelschaukel - Holz, ca. 2,9 m -	Ohne Beanstandungen.	
1 Sandfläche - Schaukel -	Ohne Beanstandungen.	
1 Spielplattform mit Spielhaus <i>L = 2,10 m OK</i>	<p>Beim Netzaufstieg ist der obere Querbalken speziell in der schaukelseitigen Befestigung, aber auch von innen her, stark morsch – erneuern.</p> <p>Beim Sandaufzug kann von unten in die Umlenkrolle gegriffen werden – Umlenkrolle abdecken.</p> <p>Das Gerät wurde zu hoch eingebaut und hat deshalb Fallhöhen von mehr als 1 m. Umlaufende Absturzsicherungen sind erforderlich – Bodenniveau anheben, so dass mögliche Fallhöhen von mehr als 1 m vermieden werden oder in 65 cm – bis 80 cm Höhe Handlauf einbauen.</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>
1 Doppelanbaurutsche - Stahl, ca. 1,1 m -	Ohne Beanstandungen.	

Prüfprotokoll 425 / 10633 - 2009 - 017

STADT SCHWARZENBEK Eing.: 30. DEZ. 2009 Fachbereich
---

1	Wackelgerät -Schildkröte -	Das Gerät wurde zu hoch eingebaut und beginnt ab-zukippen.	0
1	Sandbagger	Der Ständer hat deutlich erhöhtes Spiel im Funda-ment – z.B. mit Epoxydharz fixieren.	1
1	Spieltisch	Ohne Beanstandungen.	
1	Sandfläche - Spielgeräte -	Ohne Beanstandungen.	

**Mängelkategorie M K:**

<b>MK 0</b>	Anmerkung / Hinweis
-------------	---------------------

<b>MK 1</b>	Beanstandungen <b>ohne</b> aktuelle Unfallgefahr ! Behebung bei den nächsten geplanten Instandsetzungsarbeiten.
-------------	--

<b>MK 2</b>	Beanstandung einer <b>akuten Gefahrenstelle</b> ! Instandsetzung ist sofort erforderlich!
-------------	--

Die Prüfung erfolgte nach den allgemein anerkannten Regeln der Sicherheitstechnik, unter Berücksichtigung der DIN-Normen DIN EN 1176, DIN EN 1177, DIN EN 294, DIN 18034, sowie der GUV-Vorhaben 16,4 und 26,14

Norderstedt, den 22.12.2009

DEKRA Automobil GmbH  
Sicherheitstechnischer Dienst

Dipl.-Ing. (FH) Serge Kattau

