

Prüfprotokoll 425 / 10633 - 2009 - 019


SICHERHEITSTECHNISCHE BEURTEILUNG

VON KINDERSPIELPLÄTZEN

Prüfdatum: 12.12.2009

Auftraggeber: Stadt Schwarzenbek
Bauamt
Ritter-Wulf-Platz 1
21493 Schwarzenbek

Anlagenbezeichnung: 7001
Bölkauweg/Krögers Kamp



Öffentlicher Kinderspielplatz

Anlagenteil	Beschreibung	
Gesamtanlage	Hinweisschilder (Verkehrszeichen Nr. 136 oder 325) auf den angrenzenden Straßen sind nicht vorhanden.	
	Abgrenzungen der Spielplatzfläche durch Holzzäune und Pflanzungen.	
	Eine Sicherung des Zuganges ist nicht vorhanden.	
	Eine Beschilderung des Hunde-Verbotes ist vorhanden.	
	Sitzgelegenheiten sind vorhanden Abfallbehälter sind vorhanden.	

Prüfprotokoll 425 / 10633 - 2009 - 019

STADT SCHWARZENBEK
Eing.: 30. DEZ. 2009
Fachbereich

Anlagenteil	Beschreibung	
Gesamtanlage	Bodenbeschaffenheit: Ungebunden, gebunden durch Rasen und Sand.	

Anlagenteil	Feststellungen	M-K 0/1/2
Gesamtanlage	Die Bepflanzung der Abgrenzungen und auf dem Spielplatz muß hinsichtlich eventueller Giftigkeit von dem zuständigen Gärtner regelmäßig überprüft werden.	

Spielgerät	Feststellung	M-K 0/1/2
1 Bockrutsche -Kunststoff/Stahl, ca. 1,6 m -	Im Bereich des Rutscheneinstiegs stehen einige Nietköpfe hervor – nachsetzen.	1
	Der Sprossenabstand des Aufstiegs beträgt knapp 21 cm, statt der durch die Euro-Norm geforderten mindestens 23 cm.	0
	Im Fallraum des Gerätes von 1 m links und rechts und ca. 2 m nach vorne und hinten, stehen Strauch bzw. Astreste spitz hervor, Wurzeln stehen ebenfalls hervor – Astreste entfernen, Sand so auffüllen, dass Wurzeln bündig abschließen.	1
	Nach Euro-Norm müsste das Gerät in einer Fläche mit falldämpfenden Eigenschaften stehen, die den oben beschriebenen Fallraum ausfüllt.	0

Prüfprotokoll 425 / 10633 - 2009 - 019

1	Wackelgerät - Seehund -	Ohne Beanstandungen.	0
1	Sandkiste - Holzfassung, ca. 5 m x 7 m -	Ohne Beanstandungen.	
1	Sprossenwand- /Reckkombination – Holz/Stahl, ca. 1,6 m -	Der äußere Ständer des hohen Recks hat leicht erhöhtes Spiel im Erdreich und die Ständer werden teils von oben morsch.	0
1	Doppelschaukel - Holz, ca. 2,3 m -	Sandkistenseitig ist der der Rutsche zugewandte Ständer im Boden morsch – in Kürze erneuern.	1
1	Sandfläche - Spielgeräte -	Ohne Beanstandungen.	

STADT SCHWARZENBEK
Eing.: 30. DEZ. 2009
Fachbereich

Mängelkategorie M K:

MK 0	Anmerkung / Hinweis
-------------	---------------------

MK 1	Beanstandungen ohne aktuelle Unfallgefahr ! Behebung bei den nächsten geplanten Instandsetzungsarbeiten.
-------------	--

MK 2	Beanstandung einer akuten Gefahrenstelle ! Instandsetzung ist sofort erforderlich !
-------------	---

DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Norderstedt

Gutenbergring 19, 22848 Norderstedt
Telefon: 040/534326-0
Telefax: 040/534326-235



Prüfprotokoll 425 / 10633 - 2009 - 019

Die Prüfung erfolgte nach den allgemein anerkannten Regeln der Sicherheitstechnik, unter Berücksichtigung der DIN-Normen DIN EN 1176, DIN EN 1177, DIN EN 294, DIN 18034, sowie der GUV-Vorhaben 16,4 und 26,14

Norderstedt, den 22.12.2009

DEKRA Automobil GmbH
Sicherheitstechnischer Dienst

Dipl.-Ing. (FH) Serge Kattau

